


- LIVELLO DI RISCHIO IDRALICO
- R1
 - R2
 - R3
 - R4
- AREA IN ESAME OGGETTO DELLO STUDIO DI DETTAGLIO

Quadro d'Unione



COMUNE DI COMO
Via Vittorio Emanuele II - n. 97
COMO

STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO ED IDRALICO
PER LA DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA'
DEL TORRENTE COSIA
CON RIDETERMINAZIONE DEI CONTENUTI RELATIVI ALL'ART. 106
DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PGT

OTTOBRE 2014

	NOME	FIRMA	DATA
REDAZIONE	O. Celio		
VERIFICA	G.B. Peduzzi		
APPROVAZIONE	G.B. Peduzzi		

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA PROFESSIONALE:

CAPOGRUPPO/MANDATARIO:	MANDANTE	MANDANTE
Dott. Geol. STEFANO FRATI  Via P. M. Favero n° 4 22079 Villa Guardia CO Tel e fax 031-563148 E-mail frati@geologi.it	 ETATEC STUDIO PIAOLETTI ETATEC STUDIO PIAOLETTI S.r.l. SOCIETA' DI INGEGNERIA Via P. M. Favero n° 4 22079 Villa Guardia CO Tel e fax 031-563148 E-mail etatec@etatec.it	Dott. Ing. SIMONE MELOCCHI Via Don Minzoni, 3 24040 Arcene (BG) Tel. 035/979160 simone.melocchi@ingpec.eu ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di Bergamo n. 3717
UN DIRETTORE TECNICO - Dott. Ing. GIOVANNI BATTISTA PEDUZZI		

TITOLO			
CARTA DEL RISCHIO IDRALICO			
Revisioni	N°	Descrizione	Data
	1		
	2		
Elaborato		TAVOLA 15A	SOALA 1:2.000