



- LIVELLO DI RISCHIO IDRALICO
- R1
 - R2
 - R3
 - R4
 - AREA IN ESAME OGGETTO DELLO STUDIO DI DETTAGLIO

Quadro d'Unione



COMUNE DI COMO
Via Vittorio Emanuele II - n. 97
COMO

STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO ED IDRALICO
PER LA DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA'
DEL TORRENTE COSIA
CON RIDETERMINAZIONE DEI CONTENUTI RELATIVI ALL'ART. 106
DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PGT

OTTOBRE 2014

	NOME	FIRMA	DATA
REDAZIONE	O. Celto		
VERIFICA	G.B. Peduzzi		
APPROVAZIONE	G.B. Peduzzi		

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA PROFESSIONALE:

CAPOGRUPPO/MANDATARIO:	MANDANTE	MANDANTE
Dott. Geol. STEFANO FRATI 	 ETATEC STUDIO PIAOLETTI ETATEC STUDIO PIAOLETTI S.r.l. SOCIETA' DI INGEGNERIA Via S. Stefano, 22 - 20133 MILANO (IT) Tel. +39 02 28487878 - Fax +39 02 28481533 info@etatec.it - studio@studio-piaoletti.it www.etatec.it	Dott. Ing. SIMONE MELOCCHI  Via Don Minzoni, 3 24040 Arcene (BG) Tel. 035 9797160 simone.melocchi@ingpec.eu ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di Bergamo n. 3717
UN DIRETTORE TECNICO: Dott. Ing. GIOVANNI BATTISTA PEDUZZI		

TITOLO		
CARTA DEL RISCHIO IDRALICO		
Revisioni	N°	Descrizione
	1	
	2	
Elaborato	TAVOLA 15B	
	SCALA	1:2.000